




WASCHANLAGEN

Individuelles Consulting

Beratung durch die Spezialisten aus der Anwendungstechnik – damit Sie Hygienesicherheit und Rechtskonformität in Ihren Waschanlagen gewährleisten können und Legionellenbefall vermeiden.




Legionellenüberprüfung Lanzenwaschanlage 70090



Eine Legionellenüberprüfung von Lanzenwaschanlagen ist die Voraussetzung für eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität.

- Probenahme in Anlehnung an die ÖNORM B 5022 durch fachlich qualifizierte Mitarbeiter
- Mikrobiologische Auswertung
- Erstellung eines Berichtes und Ergebnisinterpretation
- Erstellung eines Maßnahmenplans im Bedarfsfall


Legionellenüberprüfung Waschstraße oder Portalwaschanlage 70091



Eine Legionellenüberprüfung von Waschstraßen oder Portalwaschanlagen ist die Voraussetzung für eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität.

- Probenahme in Anlehnung an die ÖNORM B 5022 durch fachlich qualifizierte Mitarbeiter
- Mikrobiologische Auswertung
- Erstellung eines Berichtes und Ergebnisinterpretation
- Erstellung eines Maßnahmenplans im Bedarfsfall


Sanierung Lanzenwaschanlage 70088



Bei Abweichung von den mikrobiologischen Vorgaben muss eine Sanierung durchgeführt werden.

- Reinigung und Desinfektion Ihrer Lanzenwaschanlage
- Durchführungsbestätigung in einem Prüfbericht

Sanierung Waschanlage 70089



Bei Abweichung von den mikrobiologischen Vorgaben muss eine Sanierung durchgeführt werden.

- Reinigung und Desinfektion Ihrer Waschanlage
- Durchführungsbestätigung in einem Prüfbericht